TRIMESTRIP PLUS – MODE D'EMPLOI



Activation et utilisation

1. Avant d'activer l'indicateur, placez-le 30 minutes dans un environnement plus chaud que sa température d'activation (**START TEMP**), si cette étape n'est pas respectée il ne sera pas possible d'activer l'indicateur.
2. Appuyez fermement sur le bouton d'activation, la fenêtre d'armement se colore et indique « ON »
3. **Dans les 5 minutes qui suivent l'armement placez l'indicateur en dessous de sa température STOP** (**STOP TEMP**) – voir le tableau ci-dessous pour connaitre les **START TEMP**/**STOP TEMP** de chaque modèle
4. Retirer le revêtement adhésif à l'arrière de l'indicateur, et le faire adhérer au produit à contrôler.
   Remarque : Le produit à contrôler doit être également en dessous de la température STOP de l'indicateur.

Interprétation des résultats

Lorsque l'indicateur est exposé à des températures au-dessus de sa température d'activation (**START TEMP**), un colorant bleu apparaît dans la fenêtre des dépassements.

En cas d'exposition à des températures de +2°C au-dessus de sa température d'activation (**START TEMP**), la coloration sera conforme aux marqueurs de temps sur l'indicateur. Si le produit est exposé à des températures supérieures à +2°C au-dessus de sa température d'activation, la coloration sera plus rapide.

La coloration est irréversible mais cesse de progresser à travers la fenêtre des dépassements à chaque fois que l'indicateur repasse sous sa température STOP (**STOP TEMP**), comme indiqué dans le tableau 1 ci-dessous.

TRIMESTRIP PLUS – MODE D'EMPLOI

Tableau 1

Référence	START TEMP	STOP TEMP	Durée	Marquage en heures
TP255 - Seafood	3°C	0°C	4h	2h, 4h
TP252 - Food	5°C	0°C	4h	2h, 4h
TP065	8°C	6°C	8h	30min, 2h, 4h, 8h
TP153	10°C	8°C	8h	30min, 1h, 2h, 4h, 8h
TP211 - Bloodtemp	10°C	8°C		
TP217	25°C	22°C	12h	30min, 1h, 2h, 4h, 8h, 12h

Conditions de stockage

Afin de maximiser la performance des produits, les indicateurs doivent être stockés dans un endroit frais et sombre. Nous recommandons une température proche de 22°C et une humidité relative comprise entre 20 et 80%.